

Statistisch lässt sich sagen, dass 95% aller Schäden, die schlussendlich zum Ausfall der VP30/44 Pumpe von BOSCH führen, Schäden am Steuergerät und nicht an der Mechanik der betreffenden Pumpe sind.

Mit der Reparatur eines Steuergerätes und nicht dem Kauf einer Ganzen Einspritzpumpe lässt sich eine Menge Geld sparen!

Fehlercode 01318 (J-399) 1268 oder 0526, P1664, P1564, P1631, P1630, P1690, P1600 ,P1688 oder 73

Motor springt nicht an, Fehler Überlaufventil oder Mengensteller, Steuergerät Defekt

Symptome :

Nach dem Ausschalten lässt sich nicht mehr starten.

Der Motor hat sich während der fahrt ausgeschaltet und lässt sich nicht mehr starten.

Der Motor schaltet sich nach dem Aufwärmen aus.

Fehlermeldungen:

AUDI A4 , A6 , A8 - Motoren 2,5 TDI

AUDI FEHLER 1318

AUDI FEHLER 1268

AUDI FEHLER 0526

AUDI FEHLER 004F4