

Symptome:

Fehlermeldung P0251

Motor springt nicht mehr an

Leistungsverlust , ca. ab 100 Km/h ruckelt

Fahrzeug ruckelt

Motor geht ab und zu aus



Eingesetzt in Diesel Fahrzeugen von Opel Astra, Corsa, Combo, Isuzu, Meriva...
Motor: 1,7 DT DTI, Opel: Y17DTL (65 PS), Opel: Y17DT (75 PS)

[ECU Motorsteuergerät](#) [Multitronics](#) [Easytronic Reparatur](#) [Diesel VP44](#) [ECU](#)
[Instandsetzung](#)

[ECU Reparieren](#)